

ДЕПАРТАМЕНТ  
ПА НАГЛЯДУ ЗА БЯСПЕЧНЫМ  
ВЯДЗЭННЕМ РАБОТ У ПРАМЫСЛОВАСЦІ  
МІНІСТЭРСТВА ПА НАДЗВЫЧАЙНЫХ СІТУАЦЫЯХ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ  
(ДЗЯРЖПРАМНАГЛЯД)  
ГРОДЗЕНСКАЕ АБЛАСНОЕ  
УПРАЎЛЕННЕ

вул. Горкага, 49, 230029, г. Гродна  
тэл. (015-2) 62-57-18, 62-57-26, факс 62-57-18  
e-mail: grodno@gospromnadzor.gov.by

ДЕПАРТАМЕНТ  
ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ  
ВЕДЕНИЕМ РАБОТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
(ГОСПРОМНАДЗОР)  
ГРОДНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

ул. Горького, 49, 230029, г. Гродно  
тел. (015-2) 62-57-18, 62-57-26, факс 62-57-18  
e-mail: grodno@gospromnadzor.gov.by

№ \_\_\_\_\_  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Председателю районного  
исполнительного комитета  
(по списку)

## Об аварии аттракциона

6 июля 2024 г. в парке культуры и отдыха имени Челюскинцев в г. Минске во время рабочего цикла аттракциона «Лебеди» по сварному шву разрушилось фланцевое соединение гидробака со стойкой, в верхней части которой расположены проушины для крепления стрел. Пассажирские модули, находящиеся на разной высоте, резко опустились на землю. В момент происшествия в шести модулях находилось 12 пассажиров. За медицинской помощью обратились три человека, в том числе двое детей в возрасте 2,5 года и 5 лет.

*Справочно: аттракцион механизированный «Лебеди», 2006 года изготовления, производитель ООО «Аттракцион Экстрим» (Республика Беларусь), RB-2, скорость – 12,3 м/с, относительная высота подъема - 7 метров, 12 посадочных мест. ТД 03.04.2024 (ЦСЛ ОАО «Трест Белпромналадка»), ТО 22.04.2024 (Минское ГУ), допуск к эксплуатации 25.04.2024 (КУП «Минскзеленстрой»).*

Техническое расследование причин происшествия на аттракционе проводится специальной комиссией Госпромнадзора.

В связи с наличием предпосылок, обстоятельств, которые могут привести к аналогичным происшествиям, а также непосредственно создают угрозу жизни и здоровью людей, необходимо обеспечить:

во взаимодействии с владельцами аттракционов аналогичной конструкции временную приостановку их эксплуатации (использованию по назначению);

проведение обследования фланцевого соединения гидробака со стойкой с применением методов неразрушающего контроля с привлечением организаций, проводивших техническое диагностирование аттракционов перед началом сезона эксплуатации 2024 года;

предоставление материалов обследования в Гродненское областное управление Госпромнадзора.

Начальник управления

В.П.Бортник